



PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**“Servicio de reparación
para unidades flota ADIF S.E.”**



INDICE

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES.....	3
2.1. DOMINIO, MARCA, MODELO, AÑO	3
2.2. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION	3
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4



1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán a la provisión del "Servicio de reparación para unidades de ADIF SE", destinado al buen funcionamiento y conservación de las unidades pertenecientes a la flota.

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados, los cuales deberán cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. DATOS DE LAS UNIDADES:

2.1)

DOMINIO	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO
AB332XD	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AC793YK	CHEVROLET	S 10 2.8 TD 4X4 LT	PICK UP CABINA DOBLE	2018
AC793YM	CHEVROLET	S 10 2.8 TD 4X4 LT	PICK UP CABINA DOBLE	2018
IWM 700	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA SOBLE SR C/AB 3.0 TDI	PICK UP CABINA DOBLE	2010
OEQ231	FORD	ECOSPORT FREESTYLE 2.0L MT N 4WD	TODO TERRENO	2014

2.2) Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

La forma de Entrega y Recepción de las unidades para realizar los trabajos mencionados con antelación será la siguiente:

- Entrega de la unidad en coordinación de día y horario. Puede retirar por ADIF Central o bien personal del área de automotores entrega en el taller.
- Recepción de la unidad en coordinación con el área de automotores. Ídem punto anterior. Se realizará prueba de las reparaciones solicitadas, en caso de objeciones por parte del área de automotores el proveedor a su cargo deberá subsanarlas.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CHEVROLET S-10 – AC793YK

Provisión y colocación de soporte para rueda de auxilio

CHEVROLET S-10 – AC793YM

Provisión y colocación de soporte para rueda de auxilio

FIAT TORO – AB322XD

Electro ventilador completo

Reforma del filtro de partículas con configuración de la ecu

Mano de obra



TOYOTA HILUX – IWM700
Reparacion del motor de arranque
Bornes de batería
Mano de obra

FORD ECOSPORT
Semieje derecho completo
Ruleman de rueda delantera derecha
Ruleman de rueda delantera izquierda
Alineación y corrección de combas
Mano de obra

Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos "base" a cumplir por reparaciones requeridas y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán "Ofertas Alternativas", las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán "ofertas variantes".



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - EX-2023-34489496- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.