



PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**“Servicio de reparación
para unidades flota ADIF S.E.”**



INDICE

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES.....	3
2.1. DOMINIO, MARCA, MODELO, AÑO	3
2.2. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION	3
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4



1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán a la provisión del "Servicio de reparación para unidades de ADIF SE", destinado al buen funcionamiento y conservación de las unidades pertenecientes a la flota.

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados, los cuales deberán cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. DATOS DE LAS UNIDADES:

2.1)

DOMINIO	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO
AA980MT	TOYOTA	HILUX 4X4 DC SR 2.8 TDI	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AB539XK	PEUGEOT	PARTNER PATAGONICA 1.6 N	SEDAN 5 PUERTAS	2017
AB555XY	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AB638EG	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2017
AB819BG	RENAULT	KANGOO PH3 AUTH. PLUS 1.6 2P	SEDAN 5 PUERTAS	2017
AB896IN	RENAULT	KANGOO PH3 AUTH PLUS 1.6 2P	SEDAN 5 PUERTAS	2017
AC288IG	RENAULT	NUEVO SANDERO STEPWAY PRIVILEGE	SEDAN 5 PUERTAS	2018
AC288IS	RENAULT	NUEVO SANDERO STEPWAY PRIVILEGE	SEDAN 5 PUERTAS	2018
AC793YM	CHEVROLET	S 10 2.8 TD 4X4 LT	PICK UP CABINA DOBLE	2018
IVB755	TOYOTA	HILUX 4X4 CAB. DOBLE SR C/AB 3.0 TDI	PICK UP CABINA DOBLE	2010
IWM 700	TOYOTA	HILUX 4X4 CABINA SOBLE SR C/AB 3.0 TDI	PICK UP CABINA DOBLE	2010
MZQ554	VW	VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI	SEDAN 4 PUERTAS	2013
OJB674	PEUGEOT	PARTNER PATAGONICA 1.6N VTC	SEDAN 5 PUERTAS	2014

2.2) Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

La forma de Entrega y Recepción de las unidades para realizar los trabajos mencionados con antelación será la siguiente:

- Entrega de la unidad en coordinación de día y horario. Puede retirar por ADIF Central o bien personal del área de automotores entrega en el taller.
- Recepción de la unidad en coordinación con el área de automotores. Ídem punto anterior. Se realizará prueba de las reparaciones solicitadas, en caso de objeciones por parte del área de automotores el proveedor a su cargo deberá subsanarlas.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



PEUGEOT PARTNER – AB539XK

Reparacion de eje trasero

Mano de obra

FIAT TORO – AB638EG

Arme y desarme de rueda x4

Balanceo

FIAT TORO – AB555XY

Arme y desarme de rueda x4

Balanceo

RENAULT SANDERO – AC288IG

Reemplazo de crapodina hidráulica

Cambio de electro ventilador

Líquido refrigerante

Reposición de líquido de freno tipo 4

Mano de obra

TOYOTA HILUX – IWM700

Revisión de instalación eléctrica de alarma-limpieza de contactores

TOYOTA HILUX – AA980MT

Alineación, rotación y balanceo

Parche 1 rueda

TOYOTA HILUX – IVB755

Alineación, rotación y balanceo

Parche 1 rueda

RENAULT KANGOO – AB896IN

Reparacion, engrase y regulación de selectora de cambios

VW VENTO – MZQ554

Alineación y balanceo

RENAULT KANGOO – AB819BG

Alineación y balanceo

RENAULT SANDERO – AC288IS

Alineación y balanceo

S 10 – AC793YM

Alineación y balanceo

PEUGEOT PARTNER – OJB674

Reparacion y reemplazo de tapón de carter



Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos “base” a cumplir por reparaciones requeridas y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán “Ofertas Alternativas”, las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán “ofertas variantes”.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - EX-2023-28516705- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.