

Buenos Aires

## CIRCULAR CON CONSULTA N° 4

### LICITACION PUBLICA N° 18-ADIF-2014

#### "MODULOS Y REFUGIOS DE LAS LINEAS SAN MARTIN, MITRE Y SARMIENTO".

Se informa que la presente Circular forma parte de la documentación de la Contratación de la referencia, en el marco de lo previsto en el Artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras:

La Empresa MILLER en nota Registro N° 4924-ADIF-2014 del 18.06.14 consulta:

Pregunta 1. "PCP TAREAS A EJECUTAR ESPECIFICACIONES TECNICAS SA-11. APLICACIÓN DE PINTURA: Resulta confuso en cuanto se repite una frase. Concretamente necesitamos que nos aclaren si la imprimación anticorrosiva más el esmalte poliuretánico debe asegurar un espesor de 160 micrones de película seca total".

#### ACLARACIÓN N° 1.-

La interpretación es correcta. Se debe asegurar 100 micrones de anticorrosivo epóxico y 60 micrones de esmalte poliuretánico

Pregunta 2. "Determinar el espesor mínimo den los bordes de chapa de las columnas (para evitar lastimar a las personas si se apoyan bruscamente y si los mismos deben ser redondeados".

#### ACLARACIÓN N° 2.-

Deberá cumplimentarse lo dispuesto en la Sección 4 ítem Columna C1, según cálculo los bordes deberán ser redondeados y de acuerdo a lo especificados gráficos de la Sección 6.

Pregunta 3. "No existe coincidencia en los metros cuadrados a cotizar, entre la planilla de cotización y las planillas con el detalle de cantidad y m2 de abrigos por línea ferroviaria".

#### ACLARACIÓN N° 3.-

Ver Circular con Consulta N°3, aclaración 2.


Pregunta 4. "Garantía de oferta, difiere la cifra en letras y en números (letras Un Millón Mil, Números 1.000.000".

#### ACLARACIÓN N° 1.-

Ver Circular con Consulta N° 3, aclaración 3.



Cdr. SERGIO ETCHETTO  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS  
FERROVIARIAS S.E.



Ing. Sebastián Marín Rodríguez  
Gerente de Conservación de los Servicios  
y la Infraestructura  
ADIF S.E.