



PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**“Servicio de reparación
para unidades flota ADIF S.E.”**



INDICE

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	3
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES.....	3
2.1. DOMINIO, MARCA, MODELO, AÑO	3
2.2. CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION	3
3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4



1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán a la provisión del "Servicio de reparación para unidades de ADIF SE", destinado al buen funcionamiento y conservación de las unidades pertenecientes a la flota.

Las descripciones que se indican a continuación dan adecuada información sobre los elementos solicitados, los cuales deberán cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. DATOS DE LAS UNIDADES:

2.1)

DOMINIO	MARCA	MODELO	TIPO	AÑO
AA217TY	RENAULT	DUSTER PH2 PRIVILEGE 2,0 4x4	TODO TERRENO	2016
AA225XH	VW	GOL TREND 1.6	SEDAN 5 PUERTAS	2016
AB486MB	FIAT	ECOSPORT S 1.6L MT N	SEDAN 5 PUERTAS	2017
AD113KV	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4	PICK UP CABINA DOBLE	2018
AD984LS	FIAT	TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 A T9	PICK UP CABINA DOBLE	2019
IVB755	TOYOTA	HILUX 4X4 CAB. DOBLE SR C/AB 3.0 TDI	PICK UP CABINA DOBLE	2010
MZQ557	VW	VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI	SEDAN 4 PUERTAS	2013
OHT661	FORD	RANGER2 DC 4X4 XLT 3.2L DSL	PICK UP CABINA DOBLE	2014

2.2) Condiciones de Entrega y Recepción de las unidades:

La forma de Entrega y Recepción de las unidades para realizar los trabajos mencionados con antelación será la siguiente:

- Entrega de la unidad en coordinación de día y horario. Puede retirar por ADIF Central o bien personal del área de automotores entrega en el taller.
- Recepción de la unidad en coordinación con el área de automotores. Ídem punto anterior. Se realizará prueba de las reparaciones solicitadas, en caso de objeciones por parte del área de automotores el proveedor a su cargo deberá subsanarlas.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FORD ECOSPORT – AB486MB
Cazoletas de amortiguación
Crapodinas de amortiguación
Alineación y corrección de combas
Soporte medio de caja
Escobillas de limpiaparabrisas
Lámpara H11 X2



Juego de bujías
Mano de obra

VOLKSWAGEN VENTO – MZQ557

Cinta de volante

FORD RANGER – OHT661

Polea de alternador
Correa poly-v
Mano de obra

VW GOL TREND – AA225XH

Rulemanes de ruedas delanteras
Tapa interior de combustible con juego de llave
Reparación de instalación de faro trasero
Reparación de instalación de limpia luneta
Escobilla limpia luneta
Mano de obra

FIAT TORO – AD984LS

Bujes de parrillas X4
Bieletas X2
Alineación y corrección de combas
Limpieza de tapizado
Escobillas limpiaparabrisas
Mano de obra

FIAT TORO – AD113KV

Cremallera de dirección
Bujes de parrillas de suspensión x4
Bujes de barra estabilizadora x2
Amortiguadores delanteros x2
Bieletas x2
Alineación y corrección de combas
Mano de obra

TOYOTA HILUX – IVB755

Ruleman puente de cardan
Crucetas del cardan
Soporte de caja
Reparación del comando de aire acondicionado
Mano de obra

RENAULT DUSTER – AA217TY

Reparación de motor de arranque
Mano de obra



Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos "base" a cumplir por reparaciones requeridas y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.

En consecuencia, se aceptarán "Ofertas Alternativas", las cuales serán evaluadas por ADIFSE en base a lo establecido en los párrafos precedentes. Se deja expresa constancia de que no se admitirán "ofertas variantes".



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: PLIET - EX-2023-72561502- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.