

# **PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

## **Reparación Aire Central sector 6to piso**



**INDICE**

<b>1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. LUGAR DE ENTREGA Y CONTACTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. PLAZO DE ENTREGA/ EJECUCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.3. CONDICIONES DE ENTREGA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.4. RECEPCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....</b>	<b>5</b>



## **1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán para la reparación la unidad condensadora realizando presurización con nitrógeno, búsqueda de fuga reparación de la misma, realización de vacío, además se cambiará un motor del ventilador axial, carga de gas, puesta en marcha y prueba. Además, se reparará el circuito eléctrico de otro condensador que se deberá rehacer el circuito de comando.

La citada reparación deberá cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

## **2. CARACTERÍSTICA DE LA ENTREGA**

### **2.1) Lugar de entrega:**

Lugar: Av. Libertador 199, Retiro. ADIFSE CENTRAL

Contacto: Bruno Taboada – 43183669 – [btaboada@adifse.com.ar](mailto:btaboada@adifse.com.ar)

### **2.2) Plazo de Entrega:**



El plazo de entrega se establece en TREINTA (30) días corridos, a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.

El adjudicatario podrá realizar una única entrega por la totalidad requerida y/u optar por realizar entregas parciales, dentro del plazo establecido. En el caso de optar por entregas parciales, deberá indicarlo junto con la oferta y acompañar un cronograma de entregas.

El valor ofertado deberá incluir el flete de entrega.

### **2.3) Condiciones de Entrega:**

La recepción de los equipos, operará mediante la constatación de los mismo contra el remito de entrega. Habiéndose verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el Remito, por el representante designado en la ADIFSE.

El adjudicatario deberá entregar, en el lugar indicado en el punto 2.1, los insumos al momento de la adjudicación coordinando previamente con el área de Servicios Generales, fecha y horario.

Se rechazará cualquier paquete recibido que no reúna las condiciones descriptas en el presente pliego.

En el caso en que algún paquete sea rechazado por cualquier motivo, el adjudicatario quedará obligado a reponer el pedido en un plazo de 7 días desde la notificación de la devolución por rechazo.

### **2.4) Recepción:**

- **Recepción Provisoria:**

La recepción de los equipos reparados se realizará en el lugar de entrega establecido en el presente documento por el Representante que ADIFSE designe, quien procederá a recibir los bienes y a firmar el correspondiente remito.



En caso de inconsistencias, el representante de ADIFSE podrá rechazar la entrega, dejándolo asentado en el remito correspondiente. En caso de rechazo, el contratista retirará los productos en el momento, a su costo y sin que ello configure costo alguno para ADIFSE.

### 3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	Unidad de medida	Por la reparación de la unidad condensadora realizando presurización con nitrógeno, búsqueda de fuga reparación de la misma, realización de vacío, además se cambiará un motor del ventilador axial, carga de gas, puesta en marcha y prueba. Además se reparara el circuito eléctrico de otro condensador que se deberá rehacer el circuito de comando. No incluye gas refrigerante

Los requisitos técnicos establecidos en el presente artículo constituyen requerimientos "base" a cumplir por los servicios ofertados y deberán entenderse con carácter enunciativo, a efectos de establecer estándares de calidad y eficacia pretendida. La presente especificación no invalida la posibilidad de ofertar otros productos que pudieren ser provistos en el mercado; siempre y cuando los mismos respeten los requisitos técnicos mínimos aquí establecidos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** Pliet - Reparacion AA central EX-2024-04952533- -APN-GSGYSP#ADIFSE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.